

桃園市立東安國民中學九年級戶外教育車輛安全檢查表

檢查日期：111 年 09 月 12-14 日

	車輛資料	編號一	編號二
車輛 基本 資料	車號	KAC-3363	
	出廠年份	2022 年 03 月	年 月
	廠牌	大金龍	
	座位數(含駕駛及服務員)	45 位 <input checked="" type="checkbox"/> 與行車執照相符	位 <input type="checkbox"/> 與行車執照相符
	已行駛里程	22867 公里	公里
	合格定檢紀錄	下次定檢日期:112 年 03 月 30 日	下次定檢日期： 年 月 日
	強制汽車責任保險	保險證號:1200A22001920 有效期限：112 年 3 月 28 日	保險證號碼： 有效期限： 年 月 日
	其他附加保險		
車輛 安全 資料	安全門	<input checked="" type="checkbox"/> 可徒手開啟 <input type="checkbox"/> 標示及使用說明清楚	<input type="checkbox"/> 可徒手開啟 <input type="checkbox"/> 標示及使用說明清楚
	安全門通道	<input type="checkbox"/> 無座椅、無蓋板 <input checked="" type="checkbox"/> 保持暢通，無堆放物品	<input type="checkbox"/> 無座椅、無蓋板 <input type="checkbox"/> 保持暢通，無堆放物品
	滅火器	<input type="checkbox"/> 至少 2 具，前後各一具 <input checked="" type="checkbox"/> 有效期限：111 年 4 月 日	<input type="checkbox"/> 至少 2 具，前後各一具 <input type="checkbox"/> 有效期限： 年 月 日
	車窗擊破器	<input checked="" type="checkbox"/> 至少 3 具，位置明顯 <input type="checkbox"/> 標示清楚，可徒手取用	<input type="checkbox"/> 至少 3 具，位置明顯 <input type="checkbox"/> 標示清楚，可徒手取用
	駕駛室上方最前方座椅	<input type="checkbox"/> 距擋風玻璃 70 公分以上 <input checked="" type="checkbox"/> 設有欄杆或保護板	<input type="checkbox"/> 距擋風玻璃 70 公分以上 <input type="checkbox"/> 設有欄杆或保護板
	行李箱	<input checked="" type="checkbox"/> 未設置座椅或臥鋪	<input type="checkbox"/> 未設置座椅或臥鋪
	輪胎胎紋	<input type="checkbox"/> 未磨損至任一胎面磨耗指示點 <input type="checkbox"/> 膠皮無脫落	<input type="checkbox"/> 未磨損至任一胎面磨耗指示點 <input type="checkbox"/> 膠皮無脫落
車輛駕駛人簽章： 張家豪			
得標廠商代表簽章： 許詔瑋			

桃園市立東安國民中學九年級戶外教育車輛安全檢查表

檢查日期：111 年 09 月 12-14 日

	車輛資料	編號一	編號二
車輛 基本 資料	車號	KAA-6557	
	出廠年份	2018 年 04 月	年 月
	廠牌	大金龍	
	座位數(含駕駛及服務員)	45 位 <input checked="" type="checkbox"/> 與行車執照相符	位 <input type="checkbox"/> 與行車執照相符
	已行駛里程	243 P44 公里	公里
	合格定檢紀錄	下次定檢日期:112 年 04 月 18 日	下次定檢日期： 年 月 日
	強制汽車責任保險	保險證號:1200A22001750 有效期限:112 年 04 月 17 日	保險證號碼： 有效期限： 年 月 日
	其他附加保險		
車輛 安全 資料	安全門	<input checked="" type="checkbox"/> 可徒手開啟 <input checked="" type="checkbox"/> 標示及使用說明清楚	<input type="checkbox"/> 可徒手開啟 <input type="checkbox"/> 標示及使用說明清楚
	安全門通道	<input checked="" type="checkbox"/> 無座椅、無蓋板 <input checked="" type="checkbox"/> 保持暢通，無堆放物品	<input type="checkbox"/> 無座椅、無蓋板 <input type="checkbox"/> 保持暢通，無堆放物品
	滅火器	<input checked="" type="checkbox"/> 至少 2 具，前後各一具 <input checked="" type="checkbox"/> 有效期限 11/4/20 日	<input type="checkbox"/> 至少 2 具，前後各一具 <input type="checkbox"/> 有效期限： 年 月 日
	車窗擊破器	<input checked="" type="checkbox"/> 至少 3 具，位置明顯 <input checked="" type="checkbox"/> 標示清楚，可徒手取用	<input type="checkbox"/> 至少 3 具，位置明顯 <input type="checkbox"/> 標示清楚，可徒手取用
	駕駛室上方最前方座椅	<input checked="" type="checkbox"/> 距擋風玻璃 70 公分以上 <input checked="" type="checkbox"/> 設有欄杆或保護板	<input type="checkbox"/> 距擋風玻璃 70 公分以上 <input type="checkbox"/> 設有欄杆或保護板
	行李箱	<input checked="" type="checkbox"/> 未設置座椅或臥鋪	<input type="checkbox"/> 未設置座椅或臥鋪
	輪胎胎紋	<input checked="" type="checkbox"/> 未磨損至任一胎面磨耗指示點 <input checked="" type="checkbox"/> 膠皮無脫落	<input type="checkbox"/> 未磨損至任一胎面磨耗指示點 <input type="checkbox"/> 膠皮無脫落
車輛駕駛人簽章：		<u>黃翊銘</u>	<u>黃翊銘</u>
得標廠商代表簽章：		<u>蔡謹嘯</u>	

桃園市立東安國民中學九年級戶外教育車輛安全檢查表

檢查日期：111 年 09 月 12-14 日

	車輛資料	編號一	編號二
車輛基本資料	車號	KAB-7683	
	出廠年份	2020 年 09 月	年 月
	廠牌	大金龍	
	座位數(含駕駛及服務員)	45 位 <input checked="" type="checkbox"/> 與行車執照相符	位 <input type="checkbox"/> 與行車執照相符
	已行駛里程	85927 公里	公里
	合格定檢紀錄	下次定檢日期:111 年 09 月 30 日	下次定檢日期： 年 月 日
	強制汽車責任保險	保險證號:1200A21012271 有效期限:111 年 09 月 30 日	保險證號碼： 有效期限： 年 月 日
	其他附加保險		
車輛安全資料	安全門	<input checked="" type="checkbox"/> 可徒手開啟 <input checked="" type="checkbox"/> 標示及使用說明清楚	<input type="checkbox"/> 可徒手開啟 <input type="checkbox"/> 標示及使用說明清楚
	安全門通道	<input checked="" type="checkbox"/> 無座椅、無蓋板 <input type="checkbox"/> 保持暢通，無堆放物品	<input type="checkbox"/> 無座椅、無蓋板 <input type="checkbox"/> 保持暢通，無堆放物品
	滅火器	<input checked="" type="checkbox"/> 至少 2 具，前後各一具 <input type="checkbox"/> 有效期限 111 年 8 月 日	<input type="checkbox"/> 至少 2 具，前後各一具 <input type="checkbox"/> 有效期限： 年 月 日
	車窗擊破器	<input checked="" type="checkbox"/> 至少 3 具，位置明顯 <input checked="" type="checkbox"/> 標示清楚，可徒手取用	<input type="checkbox"/> 至少 3 具，位置明顯 <input type="checkbox"/> 標示清楚，可徒手取用
	駕駛室上方最前方座椅	<input checked="" type="checkbox"/> 距擋風玻璃 70 公分以上 <input checked="" type="checkbox"/> 設有欄杆或保護板	<input type="checkbox"/> 距擋風玻璃 70 公分以上 <input type="checkbox"/> 設有欄杆或保護板
	行李箱	<input checked="" type="checkbox"/> 未設置座椅或臥鋪	<input type="checkbox"/> 未設置座椅或臥鋪
	輪胎胎紋	<input checked="" type="checkbox"/> 未磨損至任一胎面磨耗指示點 <input checked="" type="checkbox"/> 膠皮無脫落	<input type="checkbox"/> 未磨損至任一胎面磨耗指示點 <input type="checkbox"/> 膠皮無脫落
車輛駕駛人簽章： 鄒志成			
得標廠商代表簽章： 新福祥			

桃園市立東安國民中學九年級戶外教育車輛安全檢查表

檢查日期：111 年 09 月 12-14 日

	車輛資料	編號一	編號二
車輛基本資料	車號	KAA-0998	
	出廠年份	2018 年 04 月	年 月
	廠牌	大金龍	
	座位數(含駕駛及服務員)	45 位 <input checked="" type="checkbox"/> 與行車執照相符	位 <input type="checkbox"/> 與行車執照相符
	已行駛里程	259816 公里	公里
	合格定檢紀錄	下次定檢日期:112 年 04 月 13 日	下次定檢日期： 年 月 日
	強制汽車責任保險	保險證號:1200A22001944 有效期限:112 年 04 月 09 日	保險證號碼： 有效期限： 年 月 日
	其他附加保險		
車輛安全資料	安全門	<input checked="" type="checkbox"/> 可徒手開啟 <input checked="" type="checkbox"/> 標示及使用說明清楚	<input type="checkbox"/> 可徒手開啟 <input type="checkbox"/> 標示及使用說明清楚
	安全門通道	<input checked="" type="checkbox"/> 無座椅、無蓋板 <input checked="" type="checkbox"/> 保持暢通，無堆放物品	<input type="checkbox"/> 無座椅、無蓋板 <input type="checkbox"/> 保持暢通，無堆放物品
	滅火器	<input checked="" type="checkbox"/> 至少 2 具，前後各一具 <input checked="" type="checkbox"/> 有效期限：11 年 5 月 4 日	<input type="checkbox"/> 至少 2 具，前後各一具 <input type="checkbox"/> 有效期限： 年 月 日
	車窗擊破器	<input type="checkbox"/> 至少 3 具，位置明顯 <input checked="" type="checkbox"/> 標示清楚，可徒手取用	<input type="checkbox"/> 至少 3 具，位置明顯 <input type="checkbox"/> 標示清楚，可徒手取用
	駕駛室上方最前方座椅	<input checked="" type="checkbox"/> 距擋風玻璃 70 公分以上 <input checked="" type="checkbox"/> 設有欄杆或保護板	<input type="checkbox"/> 距擋風玻璃 70 公分以上 <input type="checkbox"/> 設有欄杆或保護板
	行李箱	<input type="checkbox"/> 未設置座椅或臥鋪	<input type="checkbox"/> 未設置座椅或臥鋪
	輪胎胎紋	<input checked="" type="checkbox"/> 未磨損至任一胎面磨耗指示點 <input checked="" type="checkbox"/> 膠皮無脫落	<input type="checkbox"/> 未磨損至任一胎面磨耗指示點 <input type="checkbox"/> 膠皮無脫落
車輛駕駛人簽章：			
得標廠商代表簽章：			

許詔輝

廖學

桃園市立東安國民中學九年級戶外教育車輛安全檢查表

檢查日期：111 年 09 月 12-14 日

	車輛資料	編號一	編號二
車輛 基本 資料	車號	KAC-3365	
	出廠年份	2022 年 03 月	年 月
	廠牌	大金龍	
	座位數(含駕駛及服務員)	45 位 <input type="checkbox"/> 與行車執照相符	位 <input type="checkbox"/> 與行車執照相符
	已行駛里程	18654 公里	18654 公里
	合格定檢紀錄	下次定檢日期:112 年 03 月 30 日	下次定檢日期： 年 月 日
	強制汽車責任保險	保險證號:1200A22001919 有效期限：112 年 03 月 28 日	保險證號碼： 有效期限： 年 月 日
	其他附加保險		
車輛 安全 資料	安全門	<input type="checkbox"/> 可徒手開啟 <input type="checkbox"/> 標示及使用說明清楚	<input type="checkbox"/> 可徒手開啟 <input type="checkbox"/> 標示及使用說明清楚
	安全門通道	<input type="checkbox"/> 無座椅、無蓋板 <input type="checkbox"/> 保持暢通，無堆放物品	<input type="checkbox"/> 無座椅、無蓋板 <input type="checkbox"/> 保持暢通，無堆放物品
	滅火器	<input type="checkbox"/> 至少 2 具，前後各一具 <input type="checkbox"/> 有效期限 111 年 3 月 日	<input type="checkbox"/> 至少 2 具，前後各一具 <input type="checkbox"/> 有效期限 114 年 3 月 日
	車窗擊破器	<input type="checkbox"/> 至少 3 具，位置明顯 <input type="checkbox"/> 標示清楚，可徒手取用	<input type="checkbox"/> 至少 3 具，位置明顯 <input type="checkbox"/> 標示清楚，可徒手取用
	駕駛室上方最前方座椅	<input type="checkbox"/> 距擋風玻璃 70 公分以上 <input type="checkbox"/> 設有欄杆或保護板	<input type="checkbox"/> 距擋風玻璃 70 公分以上 <input type="checkbox"/> 設有欄杆或保護板
	行李箱	<input type="checkbox"/> 未設置座椅或臥鋪	<input type="checkbox"/> 未設置座椅或臥鋪
	輪胎胎紋	<input type="checkbox"/> 未磨損至任一胎面磨耗指示點 <input type="checkbox"/> 膠皮無脫落	<input type="checkbox"/> 未磨損至任一胎面磨耗指示點 <input type="checkbox"/> 膠皮無脫落
車輛駕駛人簽章： 得標廠商代表簽章：			
		徐鈺傑	新龍場

桃園市立東安國民中學九年級戶外教育車輛安全檢查表

檢查日期：111 年 09 月 12-14 日

	車輛資料	編號一	編號二
車輛基本資料	車號	KAA-6982	
	出廠年份	2019 年 02 月	年 月
	廠牌	大金龍	
	座位數(含駕駛及服務員)	45 位 <input checked="" type="checkbox"/> 與行車執照相符	位 <input type="checkbox"/> 與行車執照相符
	已行駛里程	163189 公里	公里
	合格定檢紀錄	下次定檢日期:112 年 02 月 23 日	下次定檢日期： 年 月 日
	強制汽車責任保險	保險證號:1200A22000768 有效期限：112 年 2 月 22 日	保險證號碼： 有效期限： 年 月 日
	其他附加保險		
車輛安全資料	安全門	<input type="checkbox"/> 可徒手開啟 <input checked="" type="checkbox"/> 標示及使用說明清楚	<input type="checkbox"/> 可徒手開啟 <input type="checkbox"/> 標示及使用說明清楚
	安全門通道	<input checked="" type="checkbox"/> 無座椅、無蓋板 <input checked="" type="checkbox"/> 保持暢通，無堆放物品	<input type="checkbox"/> 無座椅、無蓋板 <input type="checkbox"/> 保持暢通，無堆放物品
	滅火器	<input checked="" type="checkbox"/> 至少 2 具，前後各一具 <input checked="" type="checkbox"/> 有效期限 111 年 6 月	<input type="checkbox"/> 至少 2 具，前後各一具 <input type="checkbox"/> 有效期限： 年 月 日
	車窗擊破器	<input checked="" type="checkbox"/> 至少 3 具，位置明顯 <input checked="" type="checkbox"/> 標示清楚，可徒手取用	<input type="checkbox"/> 至少 3 具，位置明顯 <input type="checkbox"/> 標示清楚，可徒手取用
	駕駛室上方最前方座椅	<input checked="" type="checkbox"/> 距擋風玻璃 70 公分以上 <input checked="" type="checkbox"/> 設有欄杆或保護板	<input type="checkbox"/> 距擋風玻璃 70 公分以上 <input type="checkbox"/> 設有欄杆或保護板
	行李箱	<input type="checkbox"/> 未設置座椅或臥鋪	<input type="checkbox"/> 未設置座椅或臥鋪
	輪胎胎紋	<input checked="" type="checkbox"/> 未磨損至任一胎面磨耗指示點 <input checked="" type="checkbox"/> 膠皮無脫落	<input type="checkbox"/> 未磨損至任一胎面磨耗指示點 <input type="checkbox"/> 膠皮無脫落
	車輛駕駛人簽章： <u>王哲興 9/12</u>		
得標廠商代表簽章： <u>許詠瑋</u>			